

Bijlage 3 Locaties in kader van Uitvoeringsplan Veilige looproutes kernen

Dit overzicht is op basis van een rapportage van een student van de NHTV gemaakt. Er dient nog een controle plaats te vinden . Ook de andere woonkernen dienen nog onderzocht te worden.

Zevenbergen

Locatie	Probleem	Melders	Maatregel	Type maatregel
Pastoor van Kessellaan t.h.v. Neerhofstraat	Onduidelijke voorrangssituatie	Leerlingen De Neerhof	Zebrapad met plateau en portalen	Infrastructureel
Sint Jorisstraat t.h.v. Generaal Allenweg	Kinderen hebben moeite met de oversteek vanwege de lengte en de snelheid van auto's	Leerlingen De Neerhof	Geen maatregel nemen, omdat de mogelijke maatregel realisatie zebrapad hier niet mogelijk is	Niet van toepassing
Bosselaar-Zuid	Klachten over onveilige weginrichting	Leerlingen De Neerhof	Weginrichting moet nog definitief gemaakt worden na bouwfase	Infrastructureel
Zuidrand - Huizersdijk	Te hard rijdende auto's en voetgangers en fietsers hebben geen voorrang	Leerlingen De Neerhof	Ongelijkvloerse kruising	Infrastructureel
Lindonk t.h.v. Regenboogstraat	Automobilisten stoppen niet voor het zebrapad	Leerlingen De Regenboog	Attentieverhogende maatregelen in de vorm van bebording	Infrastructureel
Kristallaan t.h.v Suikerpad	Auto's rijden snel langs een belangrijke oversteekplaats voor schoolgaande kinderen	Leerlingen De Regenboog Leerlingen De Boemerang	Zebrapad met portalen	Infrastructureel
Haveneind	Automobilisten stoppen niet voor het zebrapad	Leerlingen De Boemerang Leerlingen De Neerhof	Attentieverhogende maatregelen in de vorm van bebording en aanpassen naar de richtlijnen van het CROW	Infrastructureel
Kerkhofweg	Automobilisten stoppen niet voor het zebrapad	Leerlingen De Boemerang	Attentieverhogende maatregelen in de vorm van bebording en ribbelbelijning	Infrastructureel
Galgenweg	Automobilisten stoppen niet voor het zebrapad	Leerlingen De Boemerang	Attentieverhogende maatregelen in de vorm van bebording en ribbelbelijning	Infrastructureel
De Meeren t.h.v. Grote Waard	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Arenberg	Hekjes voor voetgangers en attentievehogende maatregelen in de vorm van bebording, wegschildering en een tegeltje voor kinderen	Infrastructureel
De Meeren - Arkelhof	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Arenberg	Kanalisiatiestrepen en tegeltje voor kinderen	Infrastructureel
De Meeren - Keizersweerd	Gevaarlijke kruising	Leerlingen De Arenberg	Herinrichting kruispunt	Infrastructureel
De Meeren t.h.v. Zandberg	Automobilisten stoppen niet voor het zebrapad	Leerlingen De Arenberg	Verlichting in het wegdek	Infrastructureel
De Meeren t.h.v. Annendal	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Arenberg	Alternatieve looproute via zebrapad	Gedrag
Fietspad bij De Arenberg	Conflicten tussen fietsers en overstekende kinderen	Leerlingen De Arenberg	Hekjes voor voetgangers en tegeltje voor kinderen	Infrastructureel
Uilekoten	Lange oversteek voor voetgangers	Leerlingen De Toren	Trottoir verlengen	Infrastructureel
Komansweg - Uilekoten	Fietsers op het trottoir	Leerlingen De Toren	Trottoirafritje voor de school maken en BOA wegzetten	Infrastructureel
Witte Arend	Kinderen rennen zonder te kijken de straat over	Leerlingen De Toren	Hekjes en een oversteek met kanilisiatiestrepen en bebording	Infrastructureel
Uilekoten	Auto's rijden snel	Leerlingen De Toren	Bebording	Infrastructureel
Zeestraat, Willem Alexanderlaan	Auto's rijden hard en oversteekplaatsen niet veilig	Leerlingen De Toren	Advies met oversteekplaatsen om mee te nemen bij de herinrichting	Infrastructureel
Prins Hendrikstraat	Gevaarlijke oversteken	Senioren De Westhoek	Verlichting in het wegdek, bosschages verlengen, groentijd aanpassen	Infrastructureel
Westhoek richting centrum	Achterstallig onderhoud wegen	Senioren De Westhoek	Achterstallig onderhoud herstellen en de wegen regelmatig laten inspecteren	Infrastructureel
Prins Bernhardstraat	Trottoir is te smal en ligt ongelijk	Senioren De Westhoek	Trottoir compleet vernieuwen en verbreden	Infrastructureel
Oude Kerkstraat	Trottoir ligt ongelijk	Senioren De Zeven Schakels	Oneffenheden verwijderen	Infrastructureel
Doelstraat	Auto's die de parkeergarage uitrijden zien voetgangers over het hoofd	Leerlingen De Arenberg Senioren De Zeven Schakels	Bord bij uitgang parkeergarage	Infrastructureel

Klundert

Locatie	Probleem	Melders	Maatregel	Type maatregel
Hilsepoort - Stadhuisring	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen Het Bastion Senioren Mauritsshof	Voetgangersoversteekplaats met bebording en de voetstapjes die er nu liggen verplaatsen	Infrastructureel
Hilsepoort - Blauwe Hoefsweg	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen Het Bastion	Voetgangersoversteekplaats met bebording	Infrastructureel
Blauwe Hoefsweg - Von Kropffplein	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen Het Bastion	Voetgangersoversteekplaats met bebording	Infrastructureel
Von Kropffplein	Kiss & ride wordt niet gebruikt zoals bedoeld	Leerlingen Het Bastion	Flyers tussen de ruit doen	Gedrag
Blauwe Hoefsweg - Prins Willemstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen Het Bastion Senioren Mauritsshof	Voetgangersoversteek met bebording en hekjes verplaatsen	Infrastructureel
Omgeving Mauritsshof	Senioren hebben geen mogelijkheid om te zitten bij het lopen van een blokje om	Senioren Mauritsshof	Bankjes plaatsen met afvalbakken	Infrastructureel
Ravelijn, Voorstraat, Molenstraat	Trottoirs liggen ongelijk	Senioren Mauritsshof	Oneffenheden verwijderen	Infrastructureel
Centrum	Winkeliers plaatsen borden op de trottoirs, waardoor senioren met een hulpmiddel er niet meer door kunnen	Senioren Mauritsshof	Winkeliers aanspreken op de borden en duidelijke regels opstellen wat wel en niet mag	Gedrag
Molenberglaan - Oliemolenstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Rietvest	Zebrapad	Infrastructureel
Hoogstraat	Auto's stoppen niet voor de twee zebrapaden doordat ze te hard rijden en met hoge snelheid weinig zicht hebben op de oversteekplaats	Leerlingen De Rietvest	Attentieverhogende maatregelen	Infrastructureel
Beatrijsweg - Hoogstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Rietvest	Voetgangersoversteekplaats met bebording en het trottoir verleggen	Infrastructureel
Westerstraat	Schuin stuk op het trottoir welke bij regen of sneeuw erg glad is	Senioren Mauritsshof	In overleg met bewoners drempel aanpassen	Infrastructureel

Fijnaart

Locatie	Probleem	Melders	Maatregel	Type maatregel
Kadedijk	Auto's rijden te snel	Leerlingen De Springplank Leerlingen Julianaschool Senioren Fendertshof	DSI plaatsen	Gedrag
Langeweg t.h.v. Vermeerstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Springplank	Bebording voetgangersoversteekplaats	Infrastructureel
Fendertshof	Te weinig parkeerruimte	Senioren Fendertshof	N.v.t. nader onderzoek noodzakelijk	Infrastructureel
Kerkring - Voorstraat	Parkeerverbod wordt genegeerd	Senioren Fendertshof	Handhaving noodzakelijk	Gedrag
Edvard Griegstraat	Trottoir ligt ongelijk	Senioren Fendertshof	Oneffenheden verwijderen	Infrastructureel
Lijsterstraat	Auto's rijden tegen het verkeer in	Leerlingen De Springplank	Bebording plaatsen	Infrastructureel
Kivietssstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Springplank	Inrichten als schoolzone	Infrastructureel
Van Eickstraat - Frans Halsstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Springplank	Inrichten als schoolzone	Infrastructureel
Kivietssstraat - Leeuwerikstraat	Gevaarlijke oversteek	Leerlingen De Springplank	Inrichten als schoolzone	Infrastructureel
Schoolomgeving De Springplank	Auto's rijden te snel	Leerlingen De Springplank	Inrichten als schoolzone	Infrastructureel